

Vorz. Dez III

**Anfrage des Ratsherrn Breucker in der Sitzung des Bau- und Verkehrsausschusses
am 18.01.2006**

hier: Zustand Altenaer Straße – Höhe Bushaltestelle Abzweig Dickenberg

Ratsherr Breucker bemängelt den schlechten Zustand der Altenaer Straße im Bereich der Bushaltestelle Abzweig Dickenberg in Fahrtrichtung Altena. Der Unterbau der Straße mache den Anschein, beschädigt zu sein.

Dem STL-Baubetrieb ist der schlechte Zustand des genannten Fahrbahnbereiches in der Altenaer Straße bekannt. Im Bereich vor der Bushaltestelle hat sich in der Fahrspur Richtung Altena am Fahrbahnrand eine Absackung mit Rissen gebildet. Das Schadensbild vor Ort lässt den Schluss zu, dass der vorhandene Unterbau der Fahrbahn den Belastungen, insbesondere den Bremskräften der Busse, nicht standhalten kann.

Der STL wird die Situation im Rahmen der routinemäßigen Straßenkontrolle weiter beobachten. Sollte sich das Schadenbild weiter verschlechtern oder eventuell sogar Teile des Asphalt ausbrechen, so dass ein Schlagloch entsteht, wird der STL im Rahmen der Straßenunterhaltung eine Ausbesserung der Schadenstelle vornehmen.

Inwieweit eine grundlegende Reparatur der Schadenstelle möglich ist, muss nach Beendigung der Winterperiode unter Berücksichtigung der vorhandenen Haushaltsmittel und der Dringlichkeit geprüft werden.

D.Bm
I.A.