

Stadtreinigungs-, Transport und Baubetrieb
Lüdenscheid (STL)

.05.2007

613

Anfrage der Herren Josef Gockel, Preußborn 6a bzw. Friedhelm Selve, Preußborn 8 zur Beantwortung in der Sitzung des Bau- und Verkehrsausschusses am 16.05.2007

**hier: a) Zustand der Straße Sauerlandring zwischen Fabiolastraße und Walterstraße
b) Anmerkung zur Erneuerung Fabiolastraße**

Zu a) Die Herren Josef Gockel und Friedhelm Selve haben mit Datum 19.04.2007 den Rat der Stadt Lüdenscheid angeschrieben und den schlechten Zustand der Fahrbahndecke der Straße Sauerlandring zwischen Walterstraße und Fabiolastraße bemängelt.

Dem STL ist bekannt, dass sich Teilflächen der Straße Sauerlandring in einem schlechten Zustand befinden. Im Rahmen der laufenden Straßenunterhaltung sind dort auch bereits Ausbesserungsarbeiten durchgeführt worden.

Da das Programm für die diesjährigen Fahrbahndeckenerneuerungen bereits festgelegt worden ist, ist eine Erneuerung der Straße Sauerlandring im o.a. Bereich frühestens in 2008 möglich. Der STL wird die Straße daher zunächst in die Prioritätenliste mit aufnehmen und zum gegebenen Zeitpunkt prüfen, ob und wann eine Erneuerung notwendig bzw. möglich ist. Bis dahin wird der STL durch Ausbesserungsarbeiten sicherstellen, dass dieser Bereich der Straße Sauerlandring in einem verkehrssicheren Zustand bleibt und gefahrlos befahren werden kann.

Zu b) In einem zweiten Teil des Schreibens wird angefragt, warum es nach dem Stand der Technik nicht möglich gewesen ist, die Kanalabdeckungen auf Straßenniveau einzubauen. Diese würden teilweise mehrere Zentimeter unter Fahrbahnniveau liegen.

Sowohl der STL als auch der für die Kanalarbeiten zuständige Stadtentwässerungsbetrieb haben die Bauarbeiten nach der Fertigstellung der Maßnahme abgenommen. Dabei wurden keine Mängel an der Höhenlage der Kanalschachtabdeckungen festgestellt.

Sollten sich nach dieser ersten Abnahme im Laufe der Zeit dennoch Mängel ergeben, so werden diese spätestens bei der zweiten Abnahme vor Ablauf der Gewährleistungszeit bei der ausführenden Firma angezeigt.

D.Bm
I.V.