

Honseler Bruch

Bachrenaturierung und Neugestaltung des Spielplatzes



Gesamtansicht




Detailansicht Spielplatz und Grillplatz



Detailplan zum Grillplatz



Skizze Grillplatz



Gezeichnet: Mellwes

Weg





Weg in oberer Parkanlage

- Keine sachliche Verbindung zum Grillplatz
- Keine Förderung als wasserbauliche Maßnahme möglich
- Etatisierung Haushalt STL
- Wegezustand: 50 Jahre alt, erneuerungsbedürftig
- Kosten 150.000 €
- Schäden aus Baumaßnahme wurden repariert

Parken



Parken

Problem

- Keine Parken in direkter Nähe möglich

Lösungsmöglichkeiten

- Parken oberhalb der Königsbergerstraße möglich
- Hinweisschild
- Temporärer Parkstreifen mit Beobachtung des Verkehrsgeschehens
- Parkstreifen unter Nutzung von 80 cm
- Kosten ca. 50.000 €
- Provisorischer Parkstreifen



Müll

Problem

- Asche
- Biomüll
- Restmüll

Lösungsmöglichkeiten

- Aschebehälter
- Müllbehälter jederzeit nachrüstbar
- Intensivieren der Müllentsorgung
- Genehmigung, ggf. mit Kautions- und Platzkontrolle

Menschliche Hinterlassenschaften / Notdurft



Menschliche Hinterlassenschaften / Notdurft

Problem

- Menschliche Hinterlassenschaften / Notdurft in Grünanlage
- Menschliche Hinterlassenschaften / Notdurft in Bach



- Schließung des Grillplatzes durch die unterer Wasserbehörde

Lösungsmöglichkeiten

- Toilettenmitbenutzung in Nachbarschaft
 - Akzeptanz
 - Entfernung
 - Organisation
- Toilettenhäuschen
 - Kosten ca. 50.000 €
 - Zugang über App oder Schlüsselausgabe

Lärm

Problem

- Verlärmung Anlieger
- Lärm über 22 Uhr hinaus

Lösungsmöglichkeiten

- Nur Gewerbeflächen
- Wohngebäude mindesten m Abstand
- Nutzungsregelungen per Verordnung (Schild)
- Genehmigungs- und Ordnungspflicht

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit